

И.о. директора МКОУ СОШ СП Н-Курп



УТВЕРЖДАЮ:

А. В. Шериев

2018 г.

**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
МКОУ СОШ с.п. Н-Курп
(дошкольное отделение)
№ 1**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа сельского поселения Нижний Курп» Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (дошкольное отделение)
- 1.2. Адрес объекта: Россия, КБР, Терский район, с.п. Нижний Курп, ул. Мира, 353.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание одноэтажное, 607,4 кв.м
 - часть здания ___ этажа, (или на ___ этаже) ___ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 4536 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1985, последнего капитального ремонта 1999
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - июль 2018г., капитального - нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно 1.3. Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа сельского поселения Нижний Курп» Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики- МКОУ СОШ СП Н-Курп
- 1.7. Юридический адрес организации: 361211, Г. Россия, КБР, Терский район, с.п. Н-Курп ул. Мира, 48
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):
государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образование Терского муниципального района .
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: КБР, Терский район, г. Терек, ул.Ленина, 15.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

1. Состояние доступности объекта.

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

нет внутрисельского пассажирского транспорта

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей от остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 25 метров

3.2.2. время движения (пешком) 3 минут

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером - нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная (акустическая, тактильная, нет)

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) спуск для перехода проезжей части, подъем на пешеходную часть-нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (снижение высоты бардюра пешеходной части для прохода или проезда на коляске через регулируемый перекресток)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания - «ДУ»

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ - доступно условно
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ - доступно условно
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ - доступно условно
4	с нарушениями зрения	ДУ- доступно условно
5	с нарушениями слуха	ДУ- доступно условно
6	с нарушениями умственного развития	ДУ - доступно условно

- - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», ДЧ-В».

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

- Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нуждается (ДУ)
2	Вход (входы) в здание	Нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Нуждается
8	Все зоны и участки	(ДУ)

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ июнь 2018 г.

в рамках исполнения ведомственных целевых программ на 2018г.

(указывается наименование документа; программы; плана)

- 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации соответствие санитарным правилам и нормам, предъявляемых к групповым помещениям, санитарно – гигиеническим помещениям (туалетным комнатам)
- 4.4. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
-

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

согласование Минобрнауки КБР, УО Терского муниципального района .

4.4.1. согласование на Комиссии Рабочая группа по подготовке к обеспечению в Терском муниципальном районе условий доступности для инвалидов объектов и услуг
(наименование Комиссии по координации деятельности в

Имеется заключение уполномоченной организации о доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) прилагается НЕТ

4.6. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата: 26.12.2018г. <https://n-kurp.kbrschool.ru/>

5. Особые отметки.

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «26» декабря 2018г.
2. Акта обследования объекта: № 1 от « 26 » декабря 2018 г.
3. Решения Комиссии _____ от « » _____ 20 Г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МКОУ СОШ СП Нижний Курп (дошкольное отделение)

361211, КБР, Терский р-н, СП Нижний Курп, ул. Мира, 48.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе на территорию здания	С	Нанести предупреждающую тактильную разметку при входе на территорию здания	Работы в порядке текущего ремонта
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	2	Отсутствует предупреждающая тактильная разметка движения на территории	С	Нанести предупреждающую тактильную разметку движения на территорию	Работы в порядке текущего ремонта
1.3	Лестница (наружная)	есть	3	3	ДУ	С	Нужен пандус и поручни	Работы в порядке текущего ремонта
1.4	Пандус (наружный)	есть	4	4	Нет пандуса с перилами ограждения	К, О, С	Устройства пандуса с перилами ограждения	Работы в порядке текущего ремонта
1.5	Автостоянка и парковка	есть	5	5	Не оборудована знаком		Установить знак	
	Общие требования к зоне				Отсутствует гигиенические сертификаты, материалы		-	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ – доступно условно	1,2,3,4,5,	1,2,3,4,5,	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично и изобретательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

**I Результаты обследования:
 2. Входа (входов) в здание**

**МКОУ СОШ СП Нижний Курп (дошкольное отделение)
 361211, КБР, Терский р-н, СП Нижний Курп, ул. Мира, 48.**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	6	6				Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	7	7	Нет пандуса с поручнями	ДУ	Оборудовать пандусом и поручнями	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	8	8				
2.4	Дверь (входная)	есть	9	9	Ширина – 90см. Отсутствует фиксаторы в положении «открыто» и «закрыто». Отсутствует механизм автоматического закрывания продолжительностью не менее 5сек.	К,О,С	Установить на дверь доводчики	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	10	10	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует информационные таблички, отсутствуют тактильные ручки.	О,Г,С	Установить таблички на запасном выходе, установить тактильные ручки.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Вход в здание	ДУ (Г, С, У)	6,7,8,9,10	6,7,8,9,10	Индивидуальное решение
---------------	--------------	------------	------------	------------------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

**МКОУ СОШ СП Нижний Курп (дошкольное отделение)
361211, КБР, Терский р-н, СП Нижний Курп, ул. Мира, 48.**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	11	11	Отсутствует предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами). Отсутствует звуковые информаторы	С	Установить информационные с таблички о препятствиях, звуковые информаторы	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-				
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	12	12				
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	13	13	Отсутствуют специально выделенные пути эвакуации. План эвакуации на 1 этаже, размещена в коридоре. В здании имеется 2 основного выхода и 2 запасных выхода	С,К,О,Г		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует предупредительная	С,К,О,Г	Установить тактильные предупрежда	

				информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами.		ющие полосы, вставки перед дверными проемами	
--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями**

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**МКОУ СОШ СП Нижний Курп (дошкольное отделение)
361211, КБР, Терский р-н, СП Нижний Курп, ул. Мира, 48.
Наименование объекта, адрес**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	нет			Замечаний нет			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	Общие требования к зоне				Отсутствуют информирующие обозначения помещений	С	Установить информирующий с таблички с дублирующими рельефными знаками	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДП-В			ОРГ

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от «__» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет			-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Места приложения труда	ДУ			Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности
ОСИ

№ _____
от « ___ » _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет			-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МКОУ СОШ СП Нижний Курп (дошкольное отделение)
361211, КБР, Терский р-н, СП Нижний Курп, ул. Мира, 48.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Отсутствует ручки держатели, узкий дверной проем	К, О, С		Индивидуальное решение с ТСП
5.2	Душевая/ ванная комната	нет			-	-	Установить душевую кабину	Индивидуальное решение с ТСП
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			-	-	Оборудовать гардеробную	Индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ – И (О, Г, С, У)			Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями**

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

**МКОУ СОШ СП Нижний Курп (дошкольное отделение)
361211, КБР, Терский р-н, СП Нижний Курп, ул. Мира, 48.**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Визуальные средства не правильно и есть не везде, отсутствует электронное табло, с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения	С,Г,О,К		
6.2	Акустические средства	нет			Акустические средства Отсутствует	К,О,С	Изготовлен и установка	Индивидуальное решение
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует тактильные средства предупреждения об опасностях	С,Г	Установить тактильные средства предупреждения об опасностях	Индивидуальное решения с помощью ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует система предупреждения световая, синхронно со звуком	С	Установить дублирующую световую сигнализацию в здании	Текущий ремонт. Индивидуальное решения с помощью ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.**

